Probe: Brunnen Susauna, S-chanf (Trinkwasser WV Susauna)

Probenehmer/in: Christian Böhm

Probenahme Datum: 23.10.2018 Zeit: 14:10 Probeneingang: 24.10.2018

Wassertemperatur: 8.3 °C

Analysenresultate Ch			1	lonenbilanz:		bilanz:	
Kationen:				TBDV	3	Kationen	Anionen
Ammonium	NH_4^+	<0.01	mg/L	0.1		5	
Natrium	Na⁺	1.19	mg/L	200		4.5	m
Kalium	K^{+}	0.34	mg/L	-		4 -	
Magnesium	Mg ²⁺	23.8	mg/L	-		3.5 -	
Calcium	Ca ²⁺	47.1	mg/L	-		3 -	
						[], ^{5.5}	
Anionen:					-	<u>E</u> 2	
Chlorid	Cl	0.10	mg/L	250		1.5	
Nitrat	NO_3	0.64	mg/L	40		1.5	
Sulfat	SO ₄ ²⁻	70.3	mg/L	250		0.5	
	'				Į.		
Wasserhärte:						0 -	
Gesamthärte		21.5	°fH	-		/ ☐ Calcium	\ ■ Bikarbonat
Karbonathärte		12.8	°fH	-	(Säureverbrauch)	■ Magnesium	■ Sulfat
Resthärte		8.7	°fH	-		Kalium Natrium Natrium	Nitrat Chlorid
Hydrogenkarbonat	HCO ₃	157	mg/L	-	(=Bikarbonat)	- Nationi	- Oriioria

(TBDV: Verordnung über Trinkwasser sowie Wasser in öffentlich zugänglichen Bädern und Duschanlagen)

				TBDV	_	
elektrische Leitfähigkeit K ₂₅		375	μS/cm	200-800	$(K_{25} \cong Gesamtmineralisation \ in \ mg/L)$	
pH-Wert	рН	8.17	-	6.8-8.2	(Messtemperatur: 21.7 °C)	
Radon	Rn-222	6.3±3.1	Bq/L	100	(Richtwert TBDV)	
Radon	Rn-222	6.3±3.1	Bq/L	100	(Richtwert TBDV)	

Gesamthärte (französische Härtegrade):

 sehr weich
 0 - 7 °fH

 weich
 7 - 15 °fH

 mittelhart
 15 - 25 °fH

 ziemlich hart
 25 - 32 °fH

 hart
 32 - 42 °fH

 sehr hart
 >42 °fH

Das untersuchte Wasser ist mittelhart. Es weist viele Luftbläschen auf. Das Wasser steht ± im Kalk-Kohlensäure-Gleichgewicht, neigt also weder zur Ausscheidung von Kalk noch zu übermässiger Korrosion. Alle untersuchten Parameter entsprachen den Anforderungen der Lebensmittelgesetzgebung.

Kationenanalyse: 29.10.2018 Anionen: 30.10.2018 Berichtsdatum: 03.11.2018