Probe: Brunnen Arche Ruchenberg, Gersau

(Wasserversorgung Glattenberg/lokale Quelle)

Probenehmer/in: Christian Böhm

Probenahme Datum: 03.11.2021 Zeit: 11:00 Probeneingang: 04.11.2021

Wassertemperatur: 9.7 °C

Analysenresultate Chemie:					lc		bilanz:
Kationen:				TBDV	_	Kationen	Anionen
Ammonium	$NH_4^+$	<0.01	mg/L	0.1		4	
Natrium	Na⁺	1.25	mg/L	200		3.5 -	
Kalium	$K^{+}$	0.73	mg/L	-		_	
Magnesium	$Mg^{2+}$	1.13	mg/L	-		3 -	
Calcium	Ca <sup>2+</sup>	71.2	mg/L	-		2.5 -	
						[]/bew]	
Anionen:			,		-		
Chlorid	Cl	0.63	mg/L	-		1.5 -	
Nitrat	NO <sub>3</sub>	4.11	mg/L	40		1 -	
Sulfat	SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>	1.85	mg/L	-		0.5 -	
Wasserhärte:						0	
Gesamthärte		18.3	°fH	-		/ ☐ Calcium	\ Bikarbonat
Karbonathärte		17.7	°fH	-	(Säureverbrauch)	■ Magnesium	■ Sulfat
Resthärte		0.6	°fH	-		Kalium     Natrium     Natrium	Nitrat Chlorid
Hydrogenkarbonat	HCO <sub>3</sub>	217	mg/L	-	(=Bikarbonat)	- Natituti	- Ornoria
(TDD) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )							

(TBDV: Verordnung über Trinkwasser sowie Wasser in öffentlich zugänglichen Bädern und Duschanlagen)

				TBDV	
elektrische Leitfähigkeit K <sub>25</sub>		322	μS/cm	-	
pH-Wert	рН	7.78	-	-	(Messtemperatur: 10.7 °C)
Radon	Rn-222	7.2	Bq/L	100	

Gesamthärte (französische Härtegrade):

 sehr weich
 0 - 7 °fH

 weich
 7 - 15 °fH

 mittelhart
 15 - 25 °fH

 ziemlich hart
 25 - 32 °fH

 hart
 32 - 42 °fH

 sehr hart
 >42 °fH

Das untersuchte Wasser ist mittelhart. Das Wasser steht im Kalk-Kohlensäure-Gleichgewicht, neigt also weder zur Ausscheidung von Kalk noch zu übermässiger Korrosion. Die untersuchten Parameter entsprachen den Anforderungen der Lebensmittelgesetzgebung.

Kationenanalyse: 11.11.2021 Anionen: 06.11.2021 Berichtsdatum: 14.11.2021